


Escolher bem.



1. Sacacoroas
Núm. 5 AE



2. Ponta
1S



2. Ponta
ET20D



2. Ponta
ET40D



2. Ponta
ET40



2. Ponta
PH1



3. Lima Endo
Comprimento 21 mm
K 10



3. Lima Endo
Comprimento 21 mm
K 15



3. Lima Endo
Comprimento 21 mm
K 25



3. Lima Endo
Comprimento 21 mm
K 30



3. Lima Endo
Comprimento 25 mm
K 10



3. Lima Endo
Comprimento 25 mm
K 15



3. Lima Endo
Comprimento 25 mm
K 25



3. Lima Endo
Comprimento 25 mm
K 30



4. Perio
H1, Perio universal



5. Perio
H2 L, Perio furca



5. Perio
H2 R, Perio furca



6. Perio
H3, Perio cureta



7. Condensação guta
S 04



8. Destartarização
Núm. 10 Z
Para profilaxia



9. Destartarização
Núm. 1 Instrumento
universal



9. Destartarização
Núm. 3 Limpador
coloração



9. Destartarização
Núm. 10 P Instrumento
interproximal



9. Destartarização
Núm. 10 X Limpeza
para bolsas profundas



9. Destartarização
Núm. 2 Instrumento para
cálculos importantes



9. Destartarização
Núm. 1 S Slim.